

精密智能压力传感器

Honeywell

远程数字显示器 RDD100

应用

显示 Honeywell 精密压力变送器 (PPT/PPT-R) 输出
仪表盘安装

远程数字显示器RDD100是一个方便的,小巧的,便宜的附件,用于显示 Honeywell的精密压力变送器 PPT 或 PPT-R。

压力读数的远传距离可以在 18 米之外
RDD100可以显示 PPT的 14个工厂设定的压力单位的任何一个,也可以显示用户特定的单位。



特性和优点	
直接输出: RDD100 通过 RS232, 可接受从 PPT 传来的持续的数据流	精度: 显示无精度损失, 仍然保持 PPT/PPT-R 的 0.05%/0.1% 精度
操作简便: 简单的 PPT 设定; 工厂提供接口电源; 一个壁挂电源供电	易设定: 无需附加硬件和电线
计算机接口; 从 RDD100/PPT 到计算机, 只需 9 针电缆	通用性: 观察 PPT 输出同时, 可收集数字数据, 通过计算机连接, 可设定 PPT 参数。