

UV TOUCH High Precision Touch Control UV Radiometer, Dosimeter & Datalogger

Hold the world of UV radiation in your hand. Radiation hard SiC detectors guarantee reliable values for years.
Modern CAN based signal conversion offers a large dynamic range.
The intuitive full touch screen control makes working a pure pleasure.



UV TOUCH


SiC Photodetector
guarantees radiation hardness

CAN bus signal processing
offers a large dynamic range

Intuitive touch screen control
makes working a pleasure


*Halten Sie die Welt der UV-Strahlung in Ihrer Hand. Strahlungsharte SiC-Detektoren garantieren zuverlässige Werte im Mess-Alltag. Hochmoderne CAN-basierte Übertragungstechnologie sichert einen großen Dynamikbereich. Eine intuitive Touch-Screen-Bedienung macht die Arbeit mit dem **UV TOUCH** zum Vergnügen.*

I. Components – Komponenten




UV sensor / UV-Sensor
Model depends on application
Bauform abhängig vom Einsatzgebiet





(Sensor not included. Please order a customized digital probe and calibration separately.)
(Sensor nicht enthalten. Bitte bestellen Sie den passenden Sensor separat.)



POWER




Power supply / Netzteil
15VDC




4GB USB flashdrive / 4GB USB-Stick

For transfer of log files and installation of firmware updates
Zur Übertragung von Loggingdaten und Installation von Firmware-updates



II. Getting started – Inbetriebnahme




If 2 sensors are connected, the display is split. The arrangement of the 2 screens can be changed with a finger swipe.

Wenn 2 Sonden angeschlossen sind, wird der Messbildschirm geteilt. Die Anordnung kann durch eine Wischbewegung gewechselt werden.



2 sec.
Power On

Please charge, if control LED is flashing red.
Bitte Gerät laden, wenn die Kontrollleuchte rot blinkt.

III. Handling – Handhabung



Main screen and menus – *Hauptbildschirm und Menus*




Setting of irradiation and area units, determination of sensor names

Einstellung von Einheiten der Bestrahlungsstärke und Bezugsfläche, Vergabe von Sensornamen




Configuration of switch outputs: Setting of thresholds, optional hysteresis and related measured output

Konfiguration der Schaltausgänge; Einstellung, auf welche Messgröße sich das Schaltsignal bezieht; Einstellung des Schwellwertes und einer möglichen Hysterese



Basic settings: date, time, language, temperature unit, logging interval, external control, configuration of the trend view length

Basiseinstellungen des Handgerätes: Datum, Uhrzeit, Sprache, Temperatureinheit, Logging-Intervall, externe Ansteuerung, Konfiguration der Verlaufsanzeige-Länge



Manufacturer information, upload of firmware updates

Hersteller-Informationen, Aufspielen von Firmwareupdates



Editing of logfiles, logfile transfer to USB flash drive

Editieren von Logging-Daten und Übertragung auf USB-Stick



Exit to main screen

Zurück zum Hauptbildschirm

Technical data, service information – Technische Daten, Kontaktinformationen

Dimensions (W x H x D)/Größe (B x H x T)	175 x 117 x 37 mm
Weight/Gewicht	900 g
Operation temperature/Betriebstemperatur	0–50°C
Storage temperature/Lagertemperatur	-20–50°C
Supply voltage/Betriebsspannung	15 V
Power supply input voltage (multiplug consigned) Betriebsspannung des Netzteils	100–240VAC
Power consumption (standard conditions, battery fully charged) Leistungsaufnahme im Normalbetrieb (Akku voll geladen)	5 W
Power consumption while charging Leistungsaufnahme während des Ladevorgangs	28 W
Pressure/Luftdruck	300–1080 hPa
Rel. Humidity (non-condensing)/Rel. Feuchte (nicht-kondensierend)	< 70%
Battery lifetime (min.)/Akkubetriebsdauer (min.)	10 h
Calibration values/Kalibrierwerte	Stored in sensor/Gespeichert im Messkopf
Dynamic range/Dynamikbereich	> 5 Decades/> 5 Dekaden
Power supply/Stromversorgung	Internal battery, power supply unit/ Interner Akku, Netzteil
Data storage/Messwertspeicher	> 11.000.000 Measurements/Messungen
Measurement range/Messbereich	5. Sensor
Display/Display	4,3" TFT
Housing material/Gehäusematerial	Aluminium
Protection level/Schutzklasse	IP 62

Attention! While operating the UVTOUCH the following must be observed:

Do not expose the UVTOUCH to direct sunlight, intense heat radiation, or high electro-magnetic radiation. Please connect the UVTOUCH USB-port to a USB flashdrive only. Do not connect the USB port to a computer. Use the UVTOUCH with the provided power supply only. While charging the ambient temperature must not exceed 40°C (104°F).

Achtung! Bei der Benutzung des UVTOUCH Handheld ist folgendes zu beachten:

Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung, keiner intensiven Wärmebestrahlung und keiner starken elektromagnetischen Strahlung aussetzen. USB-Anschluss am UVTOUCH ausschließlich mit einem USB-Stick verbinden. Nicht an einen Computer anschließen. Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil betreiben. Beim Ladevorgang darf die Umgebungstemperatur höchstens 40°C betragen.

Accessories/Zubehör: **IO-Box**



Logic input for external UVTOUCH control/Logik-Eingang zur externen Steuerung des UVTOUCH
Relais output for switching external devices/Relais-Ausgänge zur Schaltung externer Geräte



→ welcome@sglux.de
→ www.sglux.de

→ Tel +49-30-53 01 52 11
→ Fax +49-30-53 01 52 09

sglux GmbH
Max-Planck-Str. 3, D-12489 Berlin