

## 胶水:

SUNSTAR传感与控制 <http://www.sensor-ic.com/> TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

型号	工作温度范围(℃)	固化时间	容量	保质期	保存环境
#2129	-60 ~ 140℃	烘干1分钟	2g x 10	3个月	5-10℃干燥避光的 环境,最好冰箱冷 藏
SP-4	-30 ~ 200℃	加热慢干	20g	3个月	
P-2	-30 ~ 180℃	室温50-300KPa 2-3小时	A:100g B:10g	6个月	
NP-50	-30 ~ 300℃	室温50-300KPa 1-2小时	A:50g B:10g	3个月	
CN	-30 ~ 120℃	室温指压1分钟	2g x 5	6个月	
PS	-30 ~ 100℃	室温 2-3小时	A:200g B:20g	3个月	
EA-2A	-269 ~ 50℃	室温50-300KPa 1天	A:100g B:20g	3个月	
CC-33A	-196 ~ 120℃	室温指压1分钟	2g x 5	3个月	



## 防护材料:

型号	适用温度范围(℃)	使用情况	单位容量	使用目的
317-3胶带	-20 ~ 80℃	直接粘贴覆盖	10mm x 10mm x 5m	水中测量、防水效果良好
SB胶带	-30 ~ 80℃	直接粘贴覆盖	10mm x 3mm x 5m	水中测量、防水效果良好
W-1涂层	0 ~ 50℃	加热融化覆盖	500g	一般目的机械防护
N-1涂层	-30 ~ 80℃	直接蘸取覆盖	90g	一般目的、长期机械防护
环氧树脂	-60 ~ 100℃	直接蘸取覆盖	180cc-1800g	一般目的机械防护
环氧树脂	-60 ~ 180℃	直接蘸取覆盖	180cc-1800g	高湿机械防护
KE-438	-50 ~ 200℃	涂抹覆盖	100g	恶劣温度环境下机械防护
KE-3417	-50 ~ 300℃	涂抹覆盖	100g	恶劣温度环境下机械防护

SUNSTAR自动化 <http://www.sensor-ic.com/> TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com