

WH8004A

温度计产品说明书



①产品尺寸:



②电气性能:

- I 温度测量范围: $-50^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}$
- I 温度测量误差: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- I 传感器型号: NTC (100K/3977)
- I 工作电压: 1.5V
- I 工作电流: MAX 4U A
- I 工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- I 储存温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

应用范围:

烧烤,食品温度测量。